



Compatibilità Paesaggistica rilasciate dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Compatibilità Paesaggistica: 1 / 2018 Data rilascio: 18/01/2018 Pratica: 785 / 2017

Oggetto: Realizzazione di opere interne ed esterne, senza aumento di superficie utile lorda e/o di volume, eseguite in difformità dalla Concessione Edilizia n. 242/1982 con contestuale correzione di errori grafici
Indirizzo: VIA DELLA CROCE, 3 - CROCE VARLIANO

Compatibilità Paesaggistica: 2 / 2018 Data rilascio: 25/01/2018 Pratica: 312 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Modifiche interne ed esterne all'intero edificio (condominio Via Roma n. 103) senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume
Indirizzo: VIA ROMA, 103 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 3 / 2018 Data rilascio: 06/02/2018 Pratica: 449 / 2017

Oggetto: Realizzazione di 3 annessi agricoli precari per rimessaggio attrezzi e mezzi agricoli per la durata di 2 anni (art. 70 della L.R.T. n. 65/2014) - I suddetti manufatti dovranno essere tassativamente demoliti entro il 30/09/2018 - SUAP 5122
Indirizzo: VIA ROMA, 0 SNC - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 4 / 2018 Data rilascio: 06/02/2018 Pratica: 556 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Modifiche interne ed esterne con correzione di errori grafici a tre unità immobiliari (n. 2 civili abitazioni e n. 1 garage/deposito) senza aumento di superficie utile lorda e/o di volume.
Indirizzo: VIA ROMA, 569 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 5 / 2018 Data rilascio: 26/02/2018 Pratica: 643 / 2017

Oggetto: Realizzazione di opere interne ed esterne con correzione di errori grafici ad unità residenziale (PRATICA P.E.C.)
Indirizzo: VIA ROMA, 334 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 6 / 2018 Data rilascio: 26/02/2018 Pratica: 391 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Modifiche interne ed esterne ad unità residenziale, comportanti aumento di superficie utile lorda e di volume, interne alla sagoma dell'edificio.
Indirizzo: VIA DEL CROCIFISSO, 23 - GRASSINA

Compatibilità Paesaggistica: 7 / 2018 Data rilascio: 05/04/2018 Pratica: 811 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di modifiche interne ed esterne con correzione di errori grafici a n. 3 unità residenziali e a parti condominiali del complesso edilizio denominato "IL QUERCETO"
Indirizzo: VIA DI ROSANO, 190 - CANDELI

Compatibilità Paesaggistica: 8 / 2018 Data rilascio: 11/04/2018 Pratica: 994 / 2017

Oggetto: Modifiche interne ed esterne a civile abitazione e alle sue pertinenze edilizie, senza incrementi di superficie utile lorda e/o di volume.
(INCLUSO IL PROTOCOLLO N. 40752: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA)
Indirizzo: VIA EZIO BACCETTI, 15 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 9 / 2018 Data rilascio: 11/04/2018 Pratica: 956 / 2017

Oggetto: Realizzazione di modifiche interne ed esterne alla civile abitazione, senza incrementi di superficie utile lorda e/o di volume (PRATICA P.E.C.)
Indirizzo: VIA DON LORENZO PEROSI, 35 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 10 / 2018 Data rilascio: 19/04/2018 Pratica: 963 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di modifiche interne ed esterne a civile abitazione e alla sua pertinenze, senza aumento di superficie utile lorda e/o di volume.
Indirizzo: VIA LUIGI LONGO, 18 - PONTE A EMA

Compatibilità Paesaggistica: 11 / 2018 Data rilascio: 20/04/2018 Pratica: 26 / 2011

Oggetto: Trasformazione di volume (oggetto di diniego ed ordinanza di demolizione n. 36/1996 - Istanza Condono n. 940652) in una tettoia con parziale rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Indirizzo: VIA LILLIANO E MEOLI, 50 - GRASSINA

Compatibilità Paesaggistica: 12 / 2018 Data rilascio: 21/05/2018 Pratica: 1081 / 2017

Oggetto: Pratica SUAP N. 5440/2017 - Realizzazione di modifiche interne ed esterne ad unità residenziali, senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA DELLA TORRICELLA, 43 B - ANTELLA

Compatibilità Paesaggistica: 13 / 2018 Data rilascio: 06/06/2018 Pratica: 248 / 2017

Oggetto: Demolizione di preesistente muro a retta di contenimento del terreno, in pessimo stato di conservazione, e ricostruzione in cemento armato con finitura analoga alla preesistente con relativa movimentazione del terreno e correzione di errori grafici

Indirizzo: VIA DI VACCIANO, 0 - GRASSINA

Compatibilità Paesaggistica: 14 / 2018 Data rilascio: 21/06/2018 Pratica: 1053 / 2016

Oggetto: PRATICA PEC - Demolizione e ricostruzione di un manufatto agricolo in muratura senza aumenti di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA DI MONTISONI, 0 - ANTELLA

Compatibilità Paesaggistica: 15 / 2018 Data rilascio: 24/07/2018 Pratica: 798 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di modifiche interne, esterne e correzione di errori grafici, a civile abitazione, senza aumento di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA UBALDINO PERUZZI, 138 C - ANTELLA

Compatibilità Paesaggistica: 16 / 2018 Data rilascio: 25/07/2018 Pratica: 683 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di un campo da tennis e di opere complementari.

Indirizzo: VIA VICCHIO E PATERNO, 8 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 17 / 2018 Data rilascio: 08/08/2018 Pratica: 289 / 2015

Oggetto: Realizzazione di modifiche interne ed esterne all'unità residenziale, modifiche esterne alle pertinenze, correzione di errori grafici all'andamento dello stradello campestre e realizzazione di impianto di smaltimento acque reflue (subirrigazione).

Indirizzo: VIA DI SAN MARTINO, 6 - GRASSINA

Compatibilità Paesaggistica: 18 / 2018 Data rilascio: 11/09/2018 Pratica: 354 / 2017

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di modifiche interne, esterne e correzione di errori grafici ad unità residenziale e alla sua pertinenza edilizia, senza aumenti di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA DI VALLINA, 4 - VALLINA

Compatibilità Paesaggistica: 19 / 2018 Data rilascio: 11/09/2018 Pratica: 203 / 2018

Oggetto: PRATICA P.E.C. - S.U.A.P. 5567/2018: Costruzione di una tettoia per il rimessaggio di macchinari agricoli comprensiva della movimentazione del terreno e del parziale ripristino del preesistente muro di contenimento in pietra

Indirizzo: VIA VECCHIA ARETINA, 1 - SAN DONATO COLLINA

Compatibilità Paesaggistica: 20 / 2018 Data rilascio: 14/09/2018 Pratica: 332 / 2018

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di modifiche interne, esterne e correzione di errori grafici ad unità residenziale, senza aumento di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA ROMA, 270 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 21 / 2018 Data rilascio: 18/09/2018 Pratica: 182 / 2018

Oggetto: C.I.L.A. TARDIVA: Realizzazione di modifiche interne, esterne e correzione di errori grafici a civile abitazione, senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume.

Indirizzo: VIA ROMA, 166 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 22 / 2018 Data rilascio: 26/09/2018 Pratica: 1023 / 2017

Oggetto: Correzione grafica dell'ubicazione del manufatto agricolo legittimo con realizzazione di modesta movimentazione del terreno e piccoli manufatti pertinenziali con sostituzione di preesistente recinzione in pali e rete a maglia sciolta.

Indirizzo: VIA DELLE TAVARNUZZE, 0 SNC - ANTELLA

Compatibilità Paesaggistica: 23 / 2018 Data rilascio: 27/09/2018 Pratica: 829 / 2015

Oggetto: Realizzazione di opere di sistemazione esterna, con attrezzatura leggera, alla struttura di Bed & Breakfast

Indirizzo: VIA DELL'EREMO, 0 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: 24 / 2018 Data rilascio: 27/09/2018 Pratica: 930 / 2017

Oggetto: Realizzazione di modifiche interne ed esterne all'annesso agricolo, senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume, in difformità all'Autorizzazione Paesaggistica n. 131/2011 (Prog. n. 406/2011) e alla S.C.I.A. Prog. n. 855/2011

Indirizzo: VIA DELL'EREMO, 1 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: **25 / 2018** Data rilascio: 12/10/2018 Pratica: 445 / 2018

Oggetto: Realizzazione di modifiche interne con correzione di errori grafici sia interni sia esterni a civile abitazione, senza incrementi di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA ROMA, 341 - BAGNO A RIPOLI

Compatibilità Paesaggistica: **26 / 2018** Data rilascio: 26/10/2018 Pratica: 887 / 2017

Oggetto: Realizzazione di modifiche esterne ed interne all'edificio, composto da più unità, con recupero abitativo di alcuni sottotetti, all'intera pertinenza edilizia, all'ubicazione planimetrica della piscina e correzione di errori grafici.

Indirizzo: VIA DI FATTUCCHIA, 20 22 - GRASSINA

Compatibilità Paesaggistica: **27 / 2018** Data rilascio: 07/11/2018 Pratica: 926 / 2013

Oggetto: Riempimento di ex cava con terreno (SUAP 3561/2013)

Indirizzo: VIA DI BELMONTE, 0 - ANTELLA

Compatibilità Paesaggistica: **28 / 2018** Data rilascio: 14/11/2018 Pratica: 572 / 2018

Oggetto: Realizzazione di modifiche esterne a civile abitazione, senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA DI CARPINETO, 11 - GRASSINA

Compatibilità Paesaggistica: **29 / 2018** Data rilascio: 18/12/2018 Pratica: 865 / 2018

Oggetto: Realizzazione di modifiche interne ed esterne all'unità immobiliare e alla pertinenza edilizia, senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume

Indirizzo: VIA UBALDINO PERUZZI, 122 - ANTELLA

Compatibilità Paesaggistica: **30 / 2018** Data rilascio: 21/12/2018 Pratica: 706 / 2018

Oggetto: PRATICA P.E.C.: Realizzazione di modifiche interne ed esterne, a civile abitazione, senza incremento di superficie utile lorda e/o di volume.

Indirizzo: VIA DELLE FONTI, 54 - GRASSINA